

-สำเนาฉบับ-

ที่ สฎ ๗๒๖๐๑/๖๕๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา
๙๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๖๐

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๗.๓/ว ๘๑๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. ๑ และ ทส. ๒) ตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐, ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ มาเพื่อสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายไพรัช จันทร์เมธา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๗๗๓๘-๗๒๔๓

E-mail Address : Saraban_๐๖๘๔๑๔๐๔@dla.go.th

“ข้อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม”

ตรวจ.....

ทนาย.....

พิมพ์.....



ที่ สฎ ๗๒๖๐๑/๖๒๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา
๙๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๖๐

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๗.๓/ว ๘๑๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. ๑ และ ทส. ๒) ตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐, ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปีเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ มาเพื่อสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพรัช จันทน์เมธา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๗๗๓๘-๗๒๔๓

E-mail Address : Saraban_๐๖๘๔๑๔๐๔@dla.go.th

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม”



แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า นายไพรัช จันทร์เมธา ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา ๘๐ และมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบ บำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๐ ในเขต อำนาจความรับผิดชอบของเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยสรุป ดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ		จำนวน (แห่ง)	จำนวนเอกสาร (แผ่น)
๑. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม			
๒. อาคารบางประเภทและบางขนาด ☐ อาคารชุด ☐ โรงแรม ☒ โรงพยาบาล ☐ โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา ☐ อาคารที่ทำการ ☐ ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า ☐ ตลาด ☐ ภัตตาคารร้านอาหาร		๑	๔
๓. ที่ดินจัดสรร			
๔. สถานีบริการน้ำมัน			
๕. ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน			
๖. การเลี้ยงสุกร			
๗. ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแปปลา			
๘. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด			
๙. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย			
๑๐. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง			
รวม		๑	๔

ความเห็น ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ

(นายไพรัช จันทร์เมธา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

วันที่ ๒๓ / ค.ศ. / ๒๕๖๕

รายงานการสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ โรงพยาบาลเคียนซา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลเคียนซา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ ๐๗๗-๓๘๗๑๙๐ โทรสาร ๐๗๗-๒๖๖๑๘๑ มีนายแพทย์ศุภชัย จันทร์ธมยา เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ในฐานะ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นายแพทย์ศุภชัย จันทร์ธมยา)

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑.) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียถึงเซฟติค

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ๑๐ ลบ.ม./วัน

(๒.) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓.) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลม

☐ อื่นๆ(ระบุ).....

(๔.) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง ป่อกักด้านหน้าโรงพยาบาล

(๕.) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัดจางรดดูดสวมนำไปกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑.) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย ๑,๔๘๕ หน่วย

(๒.) ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรม ของแหล่งกำเนิดมลพิษ ๑,๒๒๕ ลบ.ม.

(๓.) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ๙๑๐ ลบ.ม.

(๔.) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรดต้นไม้ ๒๐๐ ลบ.ม.

(๕.) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ๑๒๐ ลิตร

(๖.) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

— ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(ระบุ).....

— เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(ระบุ).....

— เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(ระบุ).....

— เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)ไม่มี

— เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(ระบุ).....

- เครื่องสูบน้ำตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....ไม่มีเครื่องสูบน้ำตะกอนจ้างรถดูดส้วม
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- (ระบุ).....

(๗.) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) จ้างรถดูดส้วม
นำไปกำจัด

(๘.) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข โรงพยาบาลไม่มีพื้นที่เพียงพอที่จะจัดการกับตะกอนกำลัง
ปรับปรุงอยู่

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง
ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวาง
โทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย
แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้ง
ปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานการสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ โรงพยาบาลเคียนซา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ ๐๗๗-๓๘๗๑๙๐ โทรสาร ๐๗๗-๒๖๖๑๘๑ มีนายแพทย์ศุภช จันทรมยา เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ในฐานะ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นายแพทย์ศุภช จันทรมยา)

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑.) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียดั้งเซฟติก

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ๑๐ ลบ.ม./วัน

(๒.) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓.) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลม ☐ อื่นๆ(ระบุ).....

(๔.) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง บ่อพักด้านหน้าโรงพยาบาล

(๕.) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัดจางรดดูตั่วมนำไปกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑.) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย ๑,๔๕๘ หน่วย

(๒.) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิดมลพิษ ๑,๐๒๐ ลบ.ม.

(๓.) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ๘๕๐ ลบ.ม.

(๔.) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรดต้นไม้ ๒๐๐ ลบ.ม.

(๕.) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ๑๒๐ ลิตร

(๖.) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

— ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
(ระบุ).....

— เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
(ระบุ).....

— เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
(ระบุ).....

— เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)ไม่มี

— เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
(ระบุ).....

- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)ไม่มีเครื่องสูบตะกอนจ้างรถดูดส้วม
- อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(ระบุ).....

(๗.) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) จ้างรถดูดส้วมนำไปกำจัด

(๘.) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข โรงพยาบาลไม่มีพื้นที่เพียงพอที่จะจัดการกับตะกอนกำลังปรับปรุงอยู่

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตร ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

นางสาวกานดา
พรหม



อบต.เคียนซา
เลขที่..... ๔๓
วันที่..... 10 ต.ค. 2565
เวลา..... 14.55

ที่ สฎ ๐๐๓๓.๓๐๔/ ๕๕๐๗

โรงพยาบาลเคียนซา
อำเภอเคียนซา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๖๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการสรุปผลการทำงานของระบบน้ำเสีย
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

ด้วย โรงพยาบาลเคียนซา ดำเนินการตรวจผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของ
แหล่งกำเนิดมลพิษ สำหรับเดือนสิงหาคม กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ ตามกำหนดในมาตรา ๘๐ แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๓๕ ในการนี้โรงพยาบาลเคียนซา ขอส่ง
รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือนสิงหาคม กันยายน
พ.ศ.๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศุภชัย จันทร์ธมยา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเคียนซา

โรงพยาบาลเคียนซา
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์กรรวม
โทร. ๐๗๗-๓๘๗๑๙๐ ต่อ ๑๓๑